


PKZMO...(-T)
Motor Control Circuit Transformer Protector
CAUTION: Do not exceed transformer primary protection guidelines per NEC Art. 430-72 (c). Set dial to rated primary current of transformer.
(→ HA592)

PKZMO-...
PKZMO-...(T)





PKZMO-...
PKZMO1-...


Der PKM 0-... ist ein reines Kurzschlusschutzorgan. Er schützt nicht vor thermischer Überlastung, weder sich selbst, noch nachfolgende Anlagenteile. Für den Schutz vor thermischer Überlastung sind externe Schutzorgane vorzusehen. In Starterkombination wird der Überlastschutz durch das zugeordnete Motorschutzrelais gewährleistet.

The PKM 0-... is only a short-circuit protective device. It does not protect against thermal overload, neither the switch itself nor system components connected downstream. Provide external protective devices to protect against thermal overload. In starter combinations the overload protection is provided by the overload relay.

PKZMO-...






PKM0-...



Für/For Canada:
PKZMO+AK-PKZO für den Einsatz als Self protected Combination Motor Controller!
PKZMO+AK-PKZO for use as self protected combination motor controller!

	1 – 6 mm	1.7 Nm
	1 – 6 mm	1.7 Nm
UL	AWG18 – 10	1.8 Nm/16 lb-in
	Cu 75 C	WIRE




Le PKM 0-... est un organe de protection contre les courts-circuits. Quant aux surcharges thermiques, il n'est pas autoprotégé et ne protège pas les installations. Il faut donc prévoir des organes de protection externes contre les surcharges thermiques. Avec les ensembles démarreurs, la protection contre les surcharges est assurée par l'association d'un relais thermique.

Il PKM 0-... è esclusivamente un organo di protezione contro il cortocircuito. Non protegge dal sovraccarico termico né se stesso né le parti dell'impianto ad esso collegate. Per la protezione contro il sovraccarico bisogna prevedere degli organi di protezione esterni. Nelle combinazioni di partenze motore la protezione contro il sovraccarico è garantita dall'interruttore protettore in coordinamento.

El PKM 0-... sólo es un dispositivo de protección contra cortocircuitos. No protege contra sobrecargas térmicas: no protege al interruptor en sí, ni a los componentes del sistema instalados aguas abajo. Es preciso contar con dispositivos externos para garantizar la protección contra sobrecarga térmica. En las combinaciones de arrancadores es el relé térmico el que se encarga de la protección contra sobrecarga.

Выключатель PKMO=...применяется исключительно для защиты от короткого замыкания. Он не защищает ни себя ни последующие части оборудования термической перегрузки. Для защиты от термической перегрузки необходимо предусмотреть внешние устройства защиты. В устройствах запуска от перегрузки обеспечивается соответствующим реле защиты двигателя.



For Sales and Support call KMparts.com (866) 595-9600